

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

搬送ベルト知っとく情報

(22年/1月)No.216

発行：吉野ゴム工業(株)

@企画 出口

過去の情報は



こちらから

新年明けましておめでとうございます。

本年も『吉野ゴム工業株式会社～知っとく情報』を宜しくお願い申し上げます
～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

【火災予防】

冬場になると空気が乾燥する為、火災のニュースが多くなります。


消防庁の「令和2年(1~12月)における火災の状況」によると、総出火件数における火災原因の1位は「たばこ」、2位「たき火」3位「こんろ」となっており、たばこの不始末やコンロの消し忘れなど、火源の不適切な扱いが主な原因とのこと。



コンベヤの火災では、近年は廃棄物処理施設でのモバイルバッテリーや、電子タバコの充電器に使用されているリチウムイオン充電機の発火が原因と推測されるものが話題になり、対策も、散水管などの消火設備の充実、検知器類の設置、難燃性ベルトの採用などが取り入れられています。

特に検知器類では、火災時の熱や煙を検知する「熱・煙検知器」、炎や火花から出る赤外線や紫外線を検知する「炎・火花検知器」等が主流ですが、最近ではAIによる画像認識技術を用いて火花自体を検知することで、検知速度のアップと誤検知の低減を図るなど、新たなものも登場しています。

しかし、「工事のガス溶断や溶接の残り火からの発火」「破損ローラや軸受からの発熱による堆積物への引火」など、作業時の注意や日常メンテナンスで予防可能な原因もまだまだ多く、基本的な対策も引き続き行うことが肝要です。



広島営業所がOPENしました。
JR福山駅から徒歩7分
中国・四国地方のお客様も
さらに身近に!
宜しく申し上げます。

火災も新型コロナも、
まずは、基本対策から

2022年も「ご安全に!!」

Yoshino 吉野ゴム工業株式会社
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■URL> <https://www.yoshino-rubber.com>

大阪Tel> 06-6461-5751
東京Tel> 03-3883-7159
名古屋Tel> 052-602-0090
広島Tel> 084-916-4011
九州Tel> 093-551-0775