

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

# 搬送ベルト知っとく情報

(19年/3月)No.182

発行：吉野ゴム工業(株)

@企画 出口

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

## ◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

### 【ベルトのクリーニング】

ベルトコンベヤは、ベルトへの搬送物の付着が付きものです。対策としては、ベルトクリーナの設置や追加が一番に思いつくことでしょう。

ヘッドプリー近傍にクリーナを取り付ける場合には、落とされた付着物はヘッドシュートに回収されるため特に問題にはなりません。クリーニング性を向上するために、複数のクリーナを複数の部位に取り付ける際には、落とされた付着物の回収を考慮する必要があります。


クリーナで落とされた付着物がダストパンやフレームの上に高く堆積すると、堆積物でベルトを損傷したり、ローラの不転を引き起こすなど、重大な事故に繋がります。本末転倒な状態となりかねません。

(対策例)

例1：水平レイアウトであれば、回収コンベヤを設置することで落とされた付着物を効率的に回収することができます。

例2：クリーナ下にダストシュートを設置する。ダストシュートまでの区間はスリーブ付ローラを設置して落鉱を抑え、クリーナ部での回収量を増やす。

ベルトクリーナを設置する際には、落とされた付着物の回収方法や清掃方法も併せて計画してください。



『エコノローラRD』  
エコノローラにゴムリングが付いて新登場!  
リタンローラ下の落鉱・落塵を抑えます。  
是非お試しください!

全国で『春一番』が吹きましたね。  
暖かくなりましたが、  
寒暖の差も大きいです。  
体調を整えて、この季節を乗り切り  
ましょう!!

**Yoshino** 吉野ゴム工業株式会社  
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■URL> <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

大阪Tel> 06-6461-5751

東京Tel> 03-3883-7159

名古屋Tel> 052-602-0090

九州Tel> 093-551-0775