

搬送ベルト知っとく情報

(2004/5/10) 04
発行：吉野ゴム工業(株)
情報発信部 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

役立つワンポイント情報

【コンベヤベルト交換・補修のタイミングについて】

コンベヤベルトの交換、補修の判断は、目視で行っているケースが大半だと思います。

そこでベルトの交換、補修のタイミングですが、判りやすい症状として以下のような例があげられます。

(ベルト交換を要する場合)

カバーゴムが摩耗し、芯体帆布が全長に亘り露出してきた

ベルト全長に亘り、貫通縦裂き傷を生じた

薬品、油、熱などによりカバーゴム及び芯体帆布の劣化が激しい
棧付ベルトの棧が全体的に磨耗し、搬送量が低下してきた

既に再三の中入れ修理や、部分修理を行なっている

(部分補修を要する場合：ベルト中入れ補修、パッチ補修など)

カバーゴムに小さな外傷が生じた

局部的にベルトが裂傷・欠損した

比較的小さい範囲で層間剥離が生じた

ベルトの棧が部分的に欠損した


エンドレス部の耳部に剥離の兆候が見られた

但し、外観のみでの診断はあくまで目安ですのでご注意ください。まれに損傷部分を切断して専門家による内部調査を必要とする場合もあります。



ベルト即納できます。
下記URLより在庫
表を御参照ください。

ベルトに外傷・異常が見られたら、
早めに処置する事が肝心です。



吉野ゴム工業株式会社

TEL 06-6464-6937 (大阪) TEL03-3883-7159 (東京)

URL <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社工場はISO9001 認証取得致しております。