

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

# 搬送ベルト知っとく情報

(20年/6月)No.197  
発行：吉野ゴム工業(株)  
@企画 出口

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

## ◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

### 【新人と安全】


今年は新型コロナウイルスの影響で、例年とは違う形のスタートとなった新入社員の方が多くおられることでしょう。不安もあるでしょうが、今できる準備をしっかりとやって、近い将来の機会に是非備えて頂きたいです。



さて、ベルトコンベヤは様々な業界で広く使われている便利な機械ですが、残念ながら毎年多くの「はさまれ・巻き込まれ災害」発生の原因になっています。厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が行ったアンケート調査によると、「ベルトコンベヤによるはさまれ・巻き込まれ災害」には以下の様な傾向があるようです。

- ① 災害発生時の作業内容は、「付着・異物の除去」に関するものが多い。
- ② 「はさまれ・巻きこまれ」の人的要因は「省略行為」「確認不足」が多い。
- ③ 死傷者の多くは、経験年数5年未満の人で、その中でも経験年数1年以下の人が半数を占める。
- ④ 年齢に関わらず、経験年数が少ない層での災害が多い（若年層は新入社員、中高年層は中途採用や配置転換等）

ベテラン社員であっても、その作業自体の経験年数が少ないと、災害に見舞われる確率は高まります。各現場にはそれぞれ異なった危険が潜んでおり、それを全て察知するのは困難です。互いに声を掛け合い、一つでも多くの危険の目を摘むことを心がけましょう。



丹波篠山工場では、搬送テストの他に、コンベヤの危険体感も出来ます。是非、ご相談下さい。

日常から周囲の状況確認が大事!

- ・手洗い、うがい、除菌・消毒の徹底
  - ・換気が悪く、人が密集する場所では、特に注意する
- コロナの緊急事態宣言が解除されましたが、一層注意しましょう。

**Yoshino** 吉野ゴム工業株式会社  
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

大阪Tel> 06-6461-5751

東京Tel> 03-3883-7159

名古屋Tel> 052-602-0090

九州Tel> 093-551-0775