

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

搬送ベルト知っとく情報

(20年/1月)No.192

発行：吉野ゴム工業(株)

@企画 出口

新年明けましておめでとうございます。

本年も『吉野ゴム工業株式会社～知っとく情報』を宜しくお願い申し上げます
～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

【ベルトの付着】

ベルトコンベヤを使用する際の「ベルトへの搬送物の付着」はよく聞く悩みの一つだと思います。


ベルトコンベヤにはベルトクリーナが設置されますが、中でも構造がシンプルでクリーニング効果が高いことから、チップ（掻き取り式）クリーナが広く使われています。チップクリーナは直接ベルト表面の付着物を掻き取ることでベルトをクリーニングします。

一方、棧付ベルトや急傾斜ベルトは、ベルトの搬送面に横棧が付いていて直接ベルト表面を掻き取れないため、裏面にビータ（振動式）クリーナを設置したり、水やエアーを用いてベルトをクリーニングする方法を採ります。

最近では、ゴム自体に「付着軽減機能」を付加したコンベヤベルトが各メーカーから販売されており、上記のクリーナと併用することによって、ベルトへの付着が一段と軽減されます。

持ち帰りによる落鉱物の堆積は、ローラや部品類が埋まるだけでなく、回転部品に付着して蛇行／片寄りの原因になります。また、ローラやプーリの清掃は、コンベヤへの巻き込まれ事故の主たる原因となっています。

付着を減らすことは、ベルトの安定走行に繋がるだけでなく、清掃作業の頻度が減れば、安全性も向上します。



『ノンアドEX + 棧加工』
大好評の付着防止ベルト：ノンアドEXに棧加工ができます！
ノンアドEXと同じ付着防止ゴムが、棧への付着を軽減します。
詳しくはお問合せください。

安全第一！

ローラ・プーリの付着物の清掃は、必ずコンベヤを停止した状態で行ってください。

Yoshino 吉野ゴム工業株式会社
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

大阪Tel> 06-6461-5751

東京Tel> 03-3883-7159

名古屋Tel> 052-602-0090

九州Tel> 093-551-0775