

搬送ベルト知っとく情報

(09年/03月) 62

発行：吉野ゴム工業(株)

技術担当 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

YOSHINO ワンポイント情報！

【カイゼン（改善）】


世界経済の急激な悪化により、さまざまな分野の製造工場が減産体制を余儀なくされているようです。

しかし、こんな時こそ世界共通語となった「カイゼン」、いわゆる改善活動に取り組むチャンスです。これまで目が回るほどのフル操業をしていたラインも、改めて現状を見直す時間が確保できるはずです。



- 荷こぼれが多く、掃除が大変
 - スカートゴムの厚み、材質を『カイゼン』
 - 荷の載せ込み（投入）位置、角度、形状を『K A I Z E N』
 - クリーナーの仕様を『カイゼン』
- 頻発するベルトの蛇行
 - 搬送物の片荷を『K A I Z E N』
 - プーリ、ローラの仕様を『カイゼン』
- コンベヤに巻き込まれそうな経験をした
 - 機能性の高い安全柵、点検窓へ『K A I Z E N』

これまで気になりながらも、手を付けることができなかった改善を要する箇所はありませんか？この機会にベルトコンベヤも「カイゼン」活動でパフォーマンスを向上し、来るべき明日に備えましょう！



吉野ゴム製

【耐衝撃ベルト】新発売しました！

採石場のクラッシャー下BCなどで

絶大な耐久性を発揮します。

詳しくは当社ホームページの

ニュースリリースをお尋ね下さい。

＜カイゼン＞の
ヒントを見つけませんか？
篠山工場
実機搬送テスト＜受付中＞です。


吉野ゴム工業株式会社

大阪 > 06-6461-5751

東京 > 03-3883-7159

名古屋 > 052-602-0090

九州 > 093-551-0775

URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社工場はISO9001認証取得致しております。