

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

搬送ベルト知っとく情報

(18年/10月)No.177

発行：吉野ゴム工業(株)

@企画 出口

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

【復旧作業と日常点検】


8月、9月と多くの台風が日本列島に被害をもたらしていきました。未だに復旧出来ていない地域も多くある状態です。被害に遭われた方々には、心よりお見舞いを申し上げます。



さて今回は、台風で被害を受けたコンベヤの点検・復旧を行う際のポイントについて記します。

- ・カバー類が強風で飛ばされていないか？また、破損箇所はないか？
- ・カバーの固定部に異常がないか？
- ・モータや電気品類に浸水がなかったか？
- ・安全装置や計装品類は正常に機能するか？
- ・コンベヤ機器の設置基礎部・架台部等に異常はないか？
- ・ベルトの上に異物は載っていないか？（キャリヤ面・リタン面共に）
- ・復旧運転後、異音はないか？

地下や高所に設置された機長が長いコンベヤなどは、普段は人が近寄る機会が少なく、被災時に点検を行っても異常を見落としがちです。予め平常運転時の状態（音・電流値・走行位置等）を把握しておけば、異常を見つけやすくなり、二次トラブルが避けられます。



ベルトコンベヤの点検を承ります。定期的な点検を行い、万が一に備えませんか？

ぜひご相談ください。

はやくもインフルエンザが流行の兆しをみせています。

コンベヤだけでなく、身体の点検も忘れずに！！

Yoshino 吉野ゴム工業株式会社
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

大阪Tel> 06-6461-5751

東京Tel> 03-3883-7159

名古屋Tel> 052-602-0090

九州Tel> 093-551-0775