

# 搬送ベルト知っとく情報

(06年/11月)No.34

発行：吉野ゴム工業(株)

情報発信部 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

## ★役立つワンポイント情報

### 【ベルトコンベヤが動かない！？】

ある現場へ緊急出動した話です。

朝一番にあるベルトコンベヤ設備を持ったユーザー様より

「ベルトコンベヤが動かないので調査に来てほしい」とのご依頼が有り、弊社メンテナンス担当者が緊急出動しました。



現場に着くとすぐにコンベヤの点検を実施。

確かにスイッチを「ON」にしてもコンベヤは動きません。

駆動周り、ベルト周り、プーリ周り、ベアリング周りなど一通り点検しました。特に損傷、異物噛み込みなどの異常も無く、正常な状態でした。

最後に電源スイッチ部の通電をテスターで確認すると、電圧の針がまったく動きません。「あれ？」と思い、電源ボックスの主電源ブレーカーを確認すると「OFF」になっている...

普段「OFF」にすることの無い電源が切られていたようです。

保守の為か、最終退出者が丁寧に電源を落としたのか詳細は不明でしたが、主電源を「ON」にする事で何事もなかったかのようにベルトコンベヤは動き出しました。

「名古屋営業所」OPEN！  
東海方面のお客様もますます  
身近になりました！



異常停止の後に再運転する際は、可動部  
周りの工具、人払い、安全再確認！

**Yoshino** 吉野ゴム工業株式会社

●大阪Tel > (代) 06-6461-5751 ▲東京Tel > 03-3883-7159 ◆名古屋Tel > 052-602-0090

URL <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

※搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社工場はISO9001 認証取得致しております。