

搬送ベルト知っとく情報

(07年/04月) 39.
発行：吉野ゴム工業(株)
情報発信部 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

YOSHINO ワンポイント情報！

【新入社員と安全】



当社に新入社員が入ってきました。皆様におかれても、同様に研修期間がそろそろ終わり、各部に配属されることだと思います。

先日ある現場で、入社10日の作業者が高所から墜落する事故報告を聞きました。幸いなことに、命には別状無く骨折で済んだそうです。

状況から

- ・安全帯は着用していたが、使用していなかった。
- ・親綱を設置していなかった。
- ・不安定で脆弱な面を歩行していた。
- ・防護ネットを設置していなかった。

と事故要素は驚くほどありました。

特に未熟な作業者、経験の浅い作業者は、何が危険であるか予知することも、熟練者のようにはいかないでしょう。

コンベヤも危険な要素がたくさんあります。プーリ、ローラ、ベルトなど引き込まれ、巻き込まれる部品があります。特に新入社員の方々は初めて目にする装置、コンベヤなどと、物珍しさに反射的に手を出したくなるでしょう。

熟練者においても、慣れから事故に遭遇する例がありますが、しっかりと新しい人たちのお手本となるよう、教育、指導、監督が必要だと思われます。

マリナーズのイチローが以前にTVでコメントしていました。

「初心を忘れてはいけない、しかし いつまでも初心であってはいけない」



「だろーん」は危険と同じ、
現場では確実な安全確認を。

コンベヤの点検・診断承ります。

超軽量！！

YOSHINO HDPE ROLLER が、
作業の安全確保に貢献。
ぜひお試しください。



Yoshino 吉野ゴム工業株式会社

大阪 > (代)06-6461-5751 東京 > 03-3883-7159 名古屋 > 052-602-0090

URL <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社工場は ISO9001 認証取得致しております。