

# 搬送ベルト知っとく情報

(09年/10月) 69

発行：吉野ゴム工業(株)

技術担当 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

## YOSHINO ワンポイント情報！



### 【ベルトコンベヤと台風】

台風18号が猛威を振るって、日本全国を通過しました。超大型で大変な風雨により、被害を受けたところもあるのでは無いでしょうか？ この場を借りてお見舞い申し上げます。

ベルトコンベヤ機器が屋内設置や、密閉ケーシング構造であれば特に天候を気にすることは無いですが、多くのコンベヤ機器は屋外に設置されています。

その中には、ベルト、ローラ等が剥き出しのコンベヤ機器であったり、搬送面のみ簡易にカバーする「コルゲートカバー」「FRPカバー」など設置したりしたものがああります。

このようなコンベヤ機器は、台風が来る前と通過後は特に点検が必要です。

- ベルトが強風であおられて、浮き上がりバタつきそうな箇所が無いか
- コルゲートカバーの固定部が腐食していないか
- カバー類が強風で飛ばされないか
- モーター類の浸水が無いか、風雨に対する養生が出来ているか
- 安全保護装置が正常に機能しているか
- コンベヤ機器の設置基礎部に異常は無いか
- ベルト上に異物は乗っていないか
- 水没箇所は無いか

日常点検にくわえて、台風等、異常気象時には安全維持するためにも、入念な機器点検を推奨いたします。



ゴムホース内面にセラミックを埋め込んだ耐摩耗ホース

『セラホース』

を取り扱っています。

配管のエルボ部に設置して

ロングライフを可能とします。

篠山工場にて実機テスト、  
多数の来場いただいております。

< 搬送テスト > 受付中です！

  
吉野ゴム工業株式会社

大阪 > 06-6461-5751

東京 > 03-3883-7159

名古屋 > 052-602-0090

九州 > 093-551-0775

URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社はISO9001:2008 全社認証取得致しております。