

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

搬送ベルト知っとく情報

(23年/2月)No.229

発行：吉野ゴム工業(株)

@企画 出口

過去の情報は



こちらから

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

【一人作業】

2023年を迎えて1ヶ月あまりですが、すでにベルトコンベヤに関連する事故が3件も報道されています。

振り返って2022年のベルトコンベヤの死亡事故・重篤災害についてざっと調べただけで5件もありました。

- ①2月：ベルトコンベヤを一人で点検中、周辺の機器と設備に挟まれた。
- ②5月：一人で作業中に、コンベヤとタンクに挟まれた。
- ③7月：二人でコンベヤを点検中に、コンベヤに挟まれた。
- ④8月：一人でコンベヤを点検中に、コンベヤに挟まれた。
- ⑤8月：作業中にベルトコンベヤに右腕を巻き込まれた。


報道されていないものも含めると他にも多くの災害が発生していると考えられます。

このうち①～④までは被災者は死亡、⑤は右腕切断という災害でした。

被災時の詳細な状況は不明ですが、共通しているのは「一人で作業や点検を行っていた」、もしくは複数での作業でも、被災時は「一人になっていた」という点です。今年発生した3件のうちの2件も死亡事故であり、一人の時に発生したとのことでした。

法律上では一人作業は禁止されていませんが、事故が起こった際に対応が遅れることから、自主的に一人作業を禁止している現場もあります。

安全管理も作業の一部です。一人作業の危険性も考慮した作業計画を立て、災害ゼロを目指しましょう。



「危険な作業も、日常になると危険と感じにくくなる」という人の性質も理解しておきましょう。

「災害は、

忘れた頃にやってくる」

Yoshino 吉野ゴム工業株式会社
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ URL > <https://www.yoshino-rubber.com>

大阪Tel> 06-6461-5751
東京Tel> 03-3883-7159
名古屋Tel> 052-602-0090
広島Tel> 084-916-4011
九州Tel> 093-551-0775

